















Alle Fristads kledingstukken hebben een label aan de binnenzijde met nauwkeurige instructies hoe je kleding te wassen en te drogen. We bieden deze informatie om je Fristads kleding in de beste staat te houden en zijn duurzaamheid, comfort en functionaliteit te optimaliseren.

Gebruik geen wasverzachter

Vragen? Bel tijdens kantooruren met 026 - 472 00 44

WASINSTRUCTIES

Het is belangrijk om alleen kleurwasmiddelen te gebruiken voor het wassen van gekleurde kledingstukken.

 Wassen, normale procedure, met gespecificeerde temperatuur.	 Drogen in droogtrommel op max. 80° C, normale temperatuur.	 Strijken met maximale strijktemperatuur van 110°C zonder stoom.
 Wassen, fijnwasprogramma, met gespecificeerde temperatuur.	 Drogen in droogtrommel op max. 60° C, lage temperatuur.	 Niet strijken.
 Wassen, extra-fijnwasprogramma, met gespecificeerde temperatuur.	 Niet drogen in droogtrommel.	 Professioneel chemisch reinigen met tetrachlooretheen en alle oplosmiddelen in de lijst bij het symbool F, normaal programma.
 Kan worden gebleekt met chloor.	 Strijken met maximale strijkzooltemperatuur van 200°C.	 Niet chemisch reinigen.
 Niet bleken.	 Strijken met maximale strijktemperatuur van 150°C.	

WASINSTRUCTIES VOOR KLEDING MET HOGE ZICHTBAARHEID

Vuile kledingstukken bieden een minder goede bescherming. Kleding met hoge zichtbaarheid moet apart worden gewassen of samen met andere kledingstukken die zijn goedgekeurd volgens EN ISO 20471. Was ze binnenstebuiten. Volg de wasinstructies die op het kledingstuk staan. Gebruik

geen wasmiddelen die optische bleek bevatten. Gebruik geen wasverzachters. Sluit alle ritsen voor het wassen. GORE-TEX®-kledingstukken moeten worden gedroogd in de droogtrommel of gestreken worden met een lage temperatuur. De warmte helpt om de impregnering opnieuw te activeren.

FRISTADS-KWALITEIT – ZELFS NA MEERDERE WASBEURTEN

Als vaste Fristads-kwaliteitsverklaring is het assortiment industriële werkkleding voorzien van het PRO-label. Het PRO-label geeft aan dat het product is getest voor industrieel wassen volgens ISO 15797. Daarnaast worden onze kledingstukken ook getest in enkele van de grootste Europese wasserijen in samenwerking met onze klanten.

ISO 15797 is geen standaard waarmee een kledingstuk kan worden gecertificeerd. Het is een industriële testmethode voor industriële wasserijen waarbij het PRO-label de wasprocedure aangeeft. Let op het PRO-teken dat bij het artikel staat om te zien of het kledingstuk het PRO-label heeft. Lees meer op fristads.com.

PRO